

## 6BG1TRP, TRP-05, 06, 07, 10

序号	分类	配件名称	配件编号	参考标准	单品通常单价	修理包内单价	第1套 的订购		第2套起 的订购	
							件数	合计	单机必要件数	合计
1	必选件	大修包	1878143440		1247.04	818.19	1	818.19	1	818.19
2		凸轮轴瓦	9116910481	A	20.92	13.73	1	13.73	1	13.73
3		凸轮轴瓦	9116930351	B	20.92	13.73	5	68.63	5	68.63
4		大瓦组件	1115100741		710.71	466.30	1	466.30	1	466.30
5		连杆瓦	9122716080		11.33	7.43	6	44.58	6	44.58
6		机油滤芯	1132402322		107.23	70.35	1	70.35	1	70.35
7		风扇皮带	1136714990		178.32	117.00	1	117.00	1	117.00
8	可选件	燃油滤芯	8980366540	98年~现在	38.62	25.34	1	25.34	1	101.67
9		燃油滤芯	8980742880	2009年10月~现行	154.96	101.67	1	101.67		
10		缸套组件	1878141050	1级 缸套外径 (107.011~107.013)	1233.21	809.12	6	4854.72	6	4854.72
11		缸套组件	1878141060	2级 缸套外径 (107.021~107.023)	1233.21	809.12	6	4854.72		
12		缸套组件	1878141070	3级 缸套外径 (107.031~107.033)	1233.21	809.12	6	4854.72		
13		缸套组件	1878141080	4级 缸套外径 (107.041~107.043)	1233.21	809.12	6	4854.72		
合计							42	21144.66	23	6555.16

## 6HK1XQP, XQP-01, 02, 03, 04

序号	分类	配件名称	编号	参考标准	单品通常单价	修理包内单价	第1套 的订购		第2套起 的订购	
							件数	合计	单机必要件数	合计
1	必选件	大修包	1878153930		2438.83	1600.14	1	1600.14	1	1600.14
2		凸轮轴瓦 (上)	8973861890	A	20.92	13.73	4	54.90	4	54.90
3		凸轮轴瓦 (下)	8976026990	B	23.72	15.56	4	62.25	4	62.25
4		推力片	8973865480	A	36.59	24.01	1	24.01	1	24.01
5		推力片	8973865490	B	37.90	24.87	2	49.74	2	49.74
6		机油滤芯	1132402322		107.23	70.35	1	70.35	1	70.35
7		风扇皮带	1136715160		210.44	138.07	1	138.07	1	138.07
8	可选件	燃油滤芯	8980742880	2009/10~2010/2	154.96	101.67	1	101.67	1	101.67
9		燃油滤芯	1132400441	以上年份以外使用	69.43	45.56	1	45.56		
10		缸套组件	1878127754	1x 缸套外径 (117.991~118.000)	1567.32	1028.33	6	6169.99	6	6169.99
11		缸套组件	1878127764	3x 缸套外径 (118.001~118.010)	1567.32	1028.33	6	6169.99		
12		曲轴瓦	8973720761	蓝 (2.5mm+0.022~0.026)	86.77	56.93	7	398.54	7	398.54
13		曲轴瓦	8973720771	黑 (2.5mm+0.018~0.022)	86.77	56.93	7	398.54		
14		曲轴瓦	8973720781	褐 (2.5mm+0.014~0.018)	86.77	56.93	7	398.54		
15		连杆瓦	8976163580	绿 (2.5mm+0.007~0.013)	57.93	38.01	6	228.05	6	228.05
16		连杆瓦	8976163590	黄 (2.5mm+0.011~0.017)	57.93	38.01	6	228.05		
合计							61	16138.37	34	8897.70